



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 19-05- 2017  
Αρ. Πρωτοκόλλου : Δ.Υ.  
Αρ. Προσφοράς : 38Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93355, Φαξ 27310 - 93164, email : [gxίου@hospspa.gr](mailto:gxίου@hospspa.gr)

**ΠΡΟΣ**  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	Service και αποκατάσταση της βλάβης στην κλιματιστική μονάδα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Ν.Μ. Μολάων <b><u>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ΣΕΙΡΑ SPCA</li><li>• ΤΥΠΟΥ SPCA-35-3</li><li>• ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERKLIMA</li></ul>	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1

## ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

<b>SERVICE &amp; ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
<b>1.</b>	Καθαρισμός του εναλλάκτη νερού (Chiller) <b>με χημικό</b>
<b>2.</b>	Αντικατάσταση του ηλεκτρονικού ελεγκτή – προγραμματιστή (electronic control) τύπου microtech-energy 200, των αισθητηρίων (sensors) και παραμετροποίηση (ψύξη – θέρμανση)
<b>3.</b>	Αντικατάσταση φρέον R407 – <b>10,400κιλά</b> (άδειασμα του κυκλώματος με αντλία και πλήρωση με φρέον)
<b>4.</b>	Αντικατάσταση φίλτρου (κολλητό – also ADK 165S)
<b>5.</b>	Εγκατάσταση μανόμετρων υψηλής και χαμηλής πίεσης για φρέον R407
<b>6.</b>	Αποκατάσταση της βλάβης και έλεγχος λειτουργίας (ψύξη – θέρμανση) <b>Κωδικός σφάλματος: E01 – Υψηλή πίεση συμπιεστή (χειροκίνητη επαναφορά)</b> Πιθανά αίτια: (από τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Εμπόδια στη ροή αέρα στο στοιχείο</li><li>2. Κακή ρύθμιση αυτοματισμού ανεμιστήρα</li><li>3. Λάθος ρύθμιση πρεσσοστάτη</li><li>4. Υπερβολική ποσότητα ψυκτικού μέσου</li><li>5. Κακή λειτουργία ανεμιστήρα</li><li>6. Λερωμένο στοιχείο</li><li>7. Εκτός ορίων λειτουργίας</li><li>8. Χαμηλή ροή νερού (χειμερινή λειτουργία)</li><li>9. Ακάθαρτο φίλτρο νερού (χειμ. λειτουργία)</li></ol>

- Η διαδικασία γίνεται έπειτα από το εγκεκριμένο αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας με **Α.Π. 3190/17-05-2017**.

### **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:**

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ, εφόσον υπάρχει .
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Να αναφέρετε την χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας.
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .

5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .
6. Η παράδοση των υλικών και η εργασία θα γίνουν στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων .
7. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 25/05/2017, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.**
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Της Ν.Μ. Μολάων

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ο Διευθυντής Δ.Υ α/α

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγόριος

Πανταζόπουλος Ιωάννης